

Diagnóstico das Condições Estruturais da Unidade Básica de Saúde (UBS)

1. Identificação

Nome da Unidade: Maria Apoveida Dicles Burgess

Endereço: Ruinda Xavante N° _____ Bairro: Renta

Responsável Técnico: _____

Data da Avaliação: 22/08/2025

2. Condições Gerais da Estrutura Física

Edificação: Boa Regular Ruim

Paredes e pintura: Boa Regular Ruim

Cobertura e telhado: Boa Regular Ruim

Pisos e revestimentos: Boa Regular Ruim

Portas e janelas: Boa Regular Ruim

3. Instalações Hidrossanitárias

Abastecimento de água: Boa Regular Ruim

Banheiros: Boa Regular Ruim

Sistema de esgoto e drenagem: Boa Regular Ruim

4. Instalações Elétricas

Quadro de energia e disjuntores: Boa Regular Ruim

Iluminação: Boa Regular Ruim

Tomadas e fiação: Boa Regular Ruim

5. Ambientes Específicos

Recepção e sala de espera: Boa Regular Ruim

Consultórios médicos e odontológicos: Boa Regular Ruim

Sala de vacinação: Boa Regular Ruim

Farmácia/dispensário de medicamentos: Boa Regular Ruim

Sala de procedimentos/enfermagem: Boa () Regular () Ruim

Depósitos de material de limpeza (DML) e resíduos: Boa () Regular () Ruim

6. Condições de Segurança

Extintores de incêndio e sinalização: () Boa Regular () Ruim

Saídas de emergência e rota de fuga: () Boa Regular () Ruim

Controle de pragas: Boa () Regular () Ruim

7. Observações Gerais

8. Conclusão do Diagnóstico

Condições adequadas para funcionamento

() Necessidade de manutenção preventiva

() Necessidade de reparos emergenciais

() Necessidade de reforma ampla/reestruturação

9. Responsável pela Emissão do Diagnóstico

Nome: Pedro Henrique A. de Andrade

Registro: CREA-PR 211.706/D

Cargo/Função: Supervisor de Obras

Corumbataí do Sul, 08/08/2025

Assinatura: Pedro Henrique A. de Andrade